



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0111-R-2018
Piura, 26 de enero de 2018

VISTO

El expediente N° 287-0101-18-3 de fecha 19 de enero de 2018, presentado por el **Soc. Segundo Héctor Castro Mondragón**, Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Piura; y

CONSIDERANDO:

Que, con Oficio N° 016-2018-SIDUNP-SG de fecha 19 de enero de 2018, el Secretario del Sindicato de Docentes, comunica que la Federación Nacional de Docentes – FENDUP, realizará una reunión, donde participarán todas las bases del Perú, para tratar en talleres sobre las modificaciones de ciertos artículos de la Ley Universitaria 30220 o su derogatoria. Dicha reunión se realizará los días jueves 25 y viernes 26 de enero de 2017, cuya sede será la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En tal sentido solicita se le brinde el apoyo para que asista en calidad de Secretario General en conjunto con el CPC Román Vilchez Inga como Secretario de Bienestar, Cultura y Deportes con pasajes terrestres Piura-Lima-Piura y viáticos correspondientes en los días antes mencionados;

Que, con oficio N° 179-RECTORADO-2018/UNP de fecha 24 de enero de 2018, el señor Rector, autoriza se emita el documento resolutorio otorgándoles pasajes terrestres bus cama especial Piura-Lima-Piura y 03 días de viáticos a favor de los docentes: Segundo Héctor Castro Mondragón y Román Vilchez Inga;

Que, el Jefe de la Oficina Central de Planificación con Certificación Presupuestaria N° 0345-2018-OPPTO-OCP-UNP de fecha 25 de enero de 2018, comunica que existe cobertura presupuestaria para asistir a una reunión convocada por el FEDUNP en la Universidad Mayor de San Marcos, solicitud atendida de acuerdo al oficio N° 179-RECTORADO-2018/UNP, otorgándoles a cada uno: pasajes vía terrestre Piura-Lima-Piura y tres días de viáticos, en:

Sección Funcional: 0020
Certificado: 003
Secuencia: 037
Genérica de Gasto: 2.3 Bienes y Servicios
Partidas: 2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte
2.3.2.1.2.2 viáticos
Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados

Nombre	Pasajes	Viáticos	Monto total
Segundo Héctor Castro Mondragón	S/ 220.00	S/ 960.00	S/ 1,180.00
Román Vilchez Inga	S/ 220.00	S/ 960.00	S/ 1,180.00

Ejecución que deberá tener en cuenta la real disponibilidad financiera de la fuente indicada;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-EF se reajustó la escala de viáticos para funcionarios y servidores del Sector Público;

Estando a lo dispuesto por el señor Rector, en uso de sus atribuciones legales conferidas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR, el viaje a la ciudad de Lima del **Soc. Segundo Héctor Castro Mondragón** y el **CPC Román Vilchez Inga**, Secretario General y Secretario de Bienestar, Cultura y Deportes del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Piura, respectivamente; para que puedan asistir a la reunión organizada por la Federación Nacional de Docentes – FENDUP, a realizarse en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los días **25 y 26 de enero de 2018**.

ARTÍCULO 2°.- FACULTAR, a la Oficina Central de Ejecución Presupuestaria para que otorgue a cada uno de los dos citados Docentes, pasajes vía terrestre **Piura-Lima-Piura** y **tres (03) días** de viáticos de acuerdo a su respectiva categoría; debiendo rendir cuenta documentada ante la mencionada Oficina Central al término del viaje.

ARTÍCULO 3°.- CARGAR el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.

(Fdo.) Dr. CÉSAR AUGUSTO REYES PEÑA, Rector de la Universidad Nacional de Piura.
c.c.: RECTOR,VR.ACAD,DGA,OCEP(3),OCP,OCARH(5),INT(02),SIDUNP,OCI,ARCHIVO(2)
18 copias
/ NAC


CÉSAR AUGUSTO REYES PEÑA
RECTOR

AULAS PRE FABRICADAS:

Aulas Prefabricadas de la Escuela Tecnológica de la Universidad Nacional de Piura ha sido igualmente afectado todos los muros interiores y exteriores encuentran en mal estado, despintados y manchados, el mobiliario: escritorios, sillas han sido completamente afectados, se encuentran en muy mal estado y debido al material del que están hechas las carpetas, están inutilizables, cabe resaltar que, debido al material del aula, es una de las estructuras más afectadas en esta entidad

¿El activo sujeto a intervención tiene inscripción registral?

2.2 SI Indique => Número de Partida Registral Nombre de Oficina Registral

NO

¿El activo se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

2.3 SI Código del inventario (**)

NO

(**) No cuenta con código de inventario.

DESCRIBIR Y EXPLICAR EN QUÉ CONSISTE LA INTERVENCIÓN (OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN)

En la Facultad de Civil, se deberán realizar una serie de acciones de rehabilitación, a fin de lograr la adecuada operatividad de sus instalaciones (aulas, oficinas administrativas,

2.4 REHABILITACIÓN

OBRAS PROVISIONALES	
CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA	
CASETA PARA ALMACENAMIENTO Y GUARDIANIA	
TRABAJOS PRELIMINARES	
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	
DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS	
DESMONTAJE DE COBERTURA ONDULADA	
DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA	
DESMONTAJE DE PROTECTORES DE PUERTAS	
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	
DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍA	
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	
ARQUITECTURA Y ACABADOS	
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA	
MURO DE DRYWALL DOBLE CARA (SUPERBOARD 9MM)	
REVOQUES Y ENLUCIDOS	
RESANE DE PICADOS Y FISURAS	
CIELO RASOS	
FALSO CIELO RASO SUSPENDIDO DE BALDOSAS DE FIBRA MINERAL	
PISOS Y PAVIMENTOS	
PISO DE PORCELANATO 60 X 60 cm	
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES	
LAMINADO DE VIDRIO CRUDO	
CARPINTERÍA DE MADERA	
PUERTA CONTRAPLACADA DE 45mm	
CERRAJERÍA	
CERRADURA PRINCIPAL DE 3 GOLPES	
CERRADURA DE PERILLA DE EMBUTIR	
COBERTURAS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA TR-4 DE 3 MM	
CARPINTERÍA METÁLICA	
PARANTE DE TUBO DE TUBO CUADRADO DE 4" x 4" x 3mm	
VIGA PRINCIPAL DE TUBO RECTANGULAR DE 4" x 2" x 2.5mm	
VIGA SECUNDARIA DE TUBO CUADRADO DE 2.5" x 2.5" x 2.5mm	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA TIPO REJA	
CAÑALETAS DE PLANCHA GALVANIZADA 127"	
PINTURAS	
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS	
PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS	
PINTURA LATEX EN COLUMNAS	
PINTURA EN CARPINTERÍA DE MADERA CLACA Y BARNIZ	
PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES INCL. SOBRE VENTANAS	
PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERÍA METÁLICA	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINGUIDORES	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA	
OTROS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO BLANCO INCL. ACCESORIOS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO NACIONAL BLANCO INCL. ACCESORIOS	
SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA BLANCA INCL. ACCESORIOS	
SALIDA CENTROS DE ALUMBRADO ADOSADO	
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA	
FLUORESCENTE ISPE 2 X 20 W INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 400W	
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	
REPOSICION	
EQUIPOS Y MOBILIARIOS (VER CUADRO ADJUNTO)	

2.5 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN

Los ambientes académicos (pabellón de aulas, biblioteca) y administrativos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura han sido gravemente dañados por el Fenómeno "El Niño Costero" que generó lluvias intensas durante los meses de febrero y marzo, seguidas del desborde del río Piura, que inundó las instalaciones de la UNP (el 27/03/2017), dejando a esta entidad en condiciones calamitosas, que ameritan la urgente intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros, MEF, MINEDU, porque los estudiantes, docentes y personal administrativo de dicha entidad, se encuentran en inminente riesgo de accidentes, por las deplorables condiciones en las que se encuentra la infraestructura y equipos y/o de contraer enfermedades por la proliferación de vectores.

ENTIDAD QUE SE HA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO

2.6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LA INTERVENCIÓN

A. REHABILITACIÓN

2.7 ¿Cuáles fueron las causas de deterioro o daño del activo a rehabilitar y cómo se originaron?

Fuertes precipitaciones a causa del denominado fenómeno "El Niño Costero" durante los meses de febrero y marzo inundación del 27/03/2017 a causa del desborde del Río Piura.

ANTIGÜEDAD DEL ACTIVO A REHABILITAR (AÑOS)

ESTADO ACTUAL DEL ACTIVO A REHABILITAR (REGULAR, MALO, MUY MALO)

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO ACTUAL DEL ACTIVO A REHABILITAR

EXPECTATIVA DE VIDA UTIL (AÑOS) DEL ACTIVO REHABILITADO

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO REHABILITADO

B. REPOSICIÓN

ANTIGÜEDAD DEL ACTIVO A REPONER (AÑOS)

ESTADO ACTUAL DEL ACTIVO A REEMPLAZAR (REGULAR, MALO, MUY MALO, IRRECUPERABLE)

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO ACTUAL DEL ACTIVO A REEMPLAZAR

EXPECTATIVA DE VIDA UTIL (AÑOS) DEL NUEVO ACTIVO

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL ACTIVO NUEVO

3. C. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)

3.1

Periodo	QUINCENAL
Número de periodos	6

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	PERIODO (QUINCENAL)						COSTO TOTAL (SOLES)*
	1	2	3	4	5	6	
LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA							
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA OBRA							
EJECUCION DE OBRA							
OBRAS PROVISIONALES							S/. 626,374.90
TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 2,484.78						S/. 2,484.78
ARQUITECTURA Y ACABADOS	S/. 4,533.98						S/. 4,533.98
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	S/. 198,358.80	S/. 144,778.59					S/. 343,137.19
COSTO DIRECTO	S/. 92,199.20						S/. 92,199.20
GASTOS GENERALES 10%	S/. 297,576.56	S/. 144,778.59					S/. 442,355.15
UTILIDAD 10%	S/. 29,757.66	S/. 14,477.86					S/. 44,235.52
SUBTOTAL	S/. 29,757.66	S/. 14,477.86					S/. 44,235.52
IMPUESTO (IGV 18%)	S/. 357,081.87	S/. 173,734.31					S/. 530,826.18
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN (TODO COSTO)	S/. 64,276.54	S/. 31,272.18					S/. 95,548.71
	S/. 421,368.41	S/. 205,006.49					S/. 626,374.90

* Adjuntar la estructura referencial de costos

3.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS ESPERADAS DE LA INVERSIÓN

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	PERIODO (QUINCENAL)						COSTO TOTAL (SOLES)*
	1	2	3	4	5	6	
LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA							
PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE LA OBRA							
EJECUCION DE OBRA							
OBRAS PROVISIONALES							
TRABAJOS PRELIMINARES	100.00%						100.00%
ARQUITECTURA Y ACABADOS	100.00%						100.00%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	57.81%	42.19%					100.00%
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	100.00%	0.00%					100.00%
	S/. 297,576.56	S/. 144,778.59					S/. 442,355.15

3.3 COSTO DE MANTENIMIENTO

Fecha prevista de inicio del mantenimiento : (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

COSTOS (Soles)	PERIODO (ANUAL)			
	1	2	10
Mantenimiento	86,517.37	86,517.37	86,517.37

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

CANON SOBRE CANON

5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN	Marcar con "X"
1. Administración Directa	
2. Administración Indirecta - Por contrata	X
3. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor	
4. Otro	

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS.
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de nivel de Gobierno LOCAL.
Por lo que el GL involucrado autoriza su esta intervención mediante (Convenio): _____ de fecha: _____

Nota:

La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Ficha ARCC 7: Intervenciones con Formato N° 2 Registros en la fase de Ejecución para inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación

INSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS

io / Gobierno Regional / **Ministerio de Educación**

Fecha **09/10/2017**

Plan general

Intervención señalada en el Plan N° 1 de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)	Costo estimado PIRCC (soles)	Sector	Intervención que cuenta con expediente técnico actualizado	Código de local / código (solo para salud y educación)	Código unificado / Código SNIP	Monto del estudio Definitivo o Expediente Técnico - con supervisión (soles)	¿Cuenta con informe de integralidad? Indicar N° de Informe (No necesita=0; S=1; No=2)	¿Tiene Formato F15 registrado? (S=1 / No=0)
BILITACIÓN DEL LOCAL DE DIOS SUPERIORES ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA CASTILLA - PIURA, CON C30 LOCAL 2406235	S/ 626,374.90	EDUCACIÓN SUPERIOR	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA UNP - CASTILLA - PIURA	0	2406235	S/ 0.00		

Plan de inversión

Intervención señalada en el Plan N° 1 de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)	Plazo estimado para ejecución (meses)	Fecha estimada de inicio de obras (semana/mes/año) *Ejemplo: sem1/01/2018	Cronograma de inversión (soles) - Utilizar monto del expediente técnico
BILITACIÓN DEL LOCAL DE DIOS SUPERIORES ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA UNP - CASTILLA - PIURA, CON CÓDIGO LOCAL 2406235	1	Sem01/03/2018	Mes 1 626,374.90



Acceso a Operadores

Código SIAF 2406234 X B Buscar V Ver Resumen

Código Unificado (Antes Código SIAF)

Banco de Proyectos Contrataciones Ejecución Financiera INFObras

Código Unificado	2406234	Fecha de Registro	30/01/2018
Nombre PIP	RENOVACIÓN DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; EN EL(LA) COLEGIO CARLOTA FAMOS DE SANTOLAYA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA		
Cadena Funcional	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA		
Unidad Formuladora (UF)	UNIDAD FORMULADORA EDUCACION - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA		
Unidad Evaluadora (OPI)	-		
Beneficiarios	0	Fuente de Financiamiento:	
Situación	APROBADO	Nivel Requerido para Viabilidad	
Último Estudio y Calificación	-	Estado del Proyecto	ACTIVO
Monto Viable	687,523.73	Monto Reformulado	0
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	0	Monto Total Registrado en la Fase de Inversión	687,523.73
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No		
Monto de Inversión Total	687,523.73		
¿Tiene Formato 15 registrado?	---	¿Tiene Formato 14 (Informe de Cierre) Registrado?	---

* La información mostrada es pre-generada el día anterior.
 * Montos expresados en nuevos soles.
 * Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.
 * La sección "Ejecución Financiera", extrae información del Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable de Ingresos

Acceso a Operadores

Código SIAF 2406235 X B Buscar V Ver Resumen

Código Unificado (Antes Código SIAF)

Banco de Proyectos Contrataciones Ejecución Financiera INFObras

Código Unificado	2406235	Fecha de Registro	31/01/2018
Nombre PIP	RENOVACIÓN DE TECHOS DUROS DESMONTABLES; ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN EL(LA) ESCUELA TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA		
Cadena Funcional	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN SUPERIOR - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA		
Unidad Formuladora (UF)	UNIDAD FORMULADORA EDUCACION - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA		
Unidad Evaluadora (OPI)	-		
Beneficiarios	0	Fuente de Financiamiento:	
Situación	APROBADO	Nivel Requerido para Viabilidad	
Último Estudio y Calificación	-	Estado del Proyecto	ACTIVO
Monto Viable	629,374.9	Monto Reformulada	0
Monto del Estudio Definitivo o Expediente Técnico (F15)	0	Monto Total Registrado en la Fase de Inversión	629,374.9
¿El proyecto se ejecuta por etapas?	No		
Monto de Inversión Total	629,374.9		
¿Tiene Formato 15 registrado?	---	¿Tiene Formato 14 (Informe de Cierre) Registrado?	---

* La información mostrada es pre-generada el día anterior.
 * Montos expresados en nuevos soles.
 * Cualquier modificación realizada durante el día en los formatos, se visualizará en este módulo al día siguiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
EXPEDIENTE TECNICO

“ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LA “ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA UNP”.

OCTUBRE 2017



Universidad Nacional de Piura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA



RELACION DE DOCUMENTOS

PROYECTO:

“ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LA “ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA UNP”.

FECHA: OCTUBRE 2017



A. EXPEDIENTE TECNICO

RESUMEN EJECUTIVO

- IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD
- PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
- PLAZO DE EJECUCIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA

- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
- ANTECEDENTES
- UBICACIÓN
- OBJETIVOS
- POBLACIÓN BENEFICIARIA
- ACCESIBILIDAD
- DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
- PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
- PLAZO DE EJECUCIÓN

PLANILLA DE METRADOS

PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO DE OBRA

- ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
- RELACIÓN DE INSUMOS
- COTIZACIONES

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD

- CRONOGRAMA VALORIZADO QUINCENAL
- CRONOGRAMA GANNT MS PROJECT

PRESUPUESTO ANALÍTICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL FOTOGRÁFICO

ANEXOS



Universidad Nacional de Piura

RESUMEN EJECUTIVO



1. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD


"ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LA "ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA UNP".

2. PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

El presupuesto del proyecto asciende a la suma de S/. 626,374.90 (SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 90/100 NUEVOS SOLES incluido el IGV, con precios vigentes del mes de Octubre del 2017.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Treinta días (30) calendario a partir del adelanto directo.



Universidad Nacional de Piura

MEMORIA DESCRIPTIVA



MEMORIA DESCRIPTIVA

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

“ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LA “ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA UNP”.

2. ANTECEDENTES

El propósito fundamental que persigue la universidad nacional de Piura al crear la Escuela Técnica Superior, es presentar una alternativa. Principalmente a la demanda de la juventud egresante de los centros educativos de nivel secundario, que desean continuar estudios superiores a través de carreras técnicas que respondan a un modelo de enseñanza de calidad inmerso en el proceso de globalización y modernización que se vive; y paralelamente contribuir a la generación de un polo de desarrollo que tenga como núcleo la ciudad de Piura

3. UBICACIÓN

EL EDIFICIO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA se encuentra dentro del campus Universitario, ubicado en la Urb. Miraflores, Distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura; a la margen izquierda del Comedor universitario.

4. OBJETIVOS

Es realizar la elaboración del expediente técnico del proyecto “ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL EDIFICIO DE LA “ESCUELA TECNOLÓGICA SUPERIOR DE LA UNP” para posteriormente ejecutar la obra del indicado proyecto.



Universidad Nacional de Piura

Con esto podremos lograr:

- Contribuir al mejoramiento de la gestión de la universidad y de la eficiencia del gasto presupuestal, a partir del mantenimiento de sus instalaciones; necesario para un mejor desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Mejorar la imagen interna de la UNP a través del mantenimiento de la edificación con el confort y seguridad que se realicen correctamente las actividades académicas que requiere la **“LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA”**.
- Mayor grado de efectividad en el desarrollo de actividades de complementación académica, culturales y de proyección social.

5. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Los beneficiarios serán los docentes, alumnos y personal administrativo de **“LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA”**.

6. ACCESIBILIDAD

Como medio de transporte terrestre se tiene la ruta: La obra proyectada se encuentra en la Urb. Miraflores en el casco urbano del Distrito de Castilla.

7. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

La infraestructura de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA se encuentra en las siguientes condiciones:

➤ INFRAESTRUCTURA

- Las puertas de los ambientes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA de la universidad nacional de Piura requieren mantenimiento (lijado y barnizado).
- Las Barandas de escalera del edificio están en mal estado, requiere un cambio y pintado.



Universidad Nacional de Piura

- Las ventanas son de vidrio crudo y no tienen lámina de seguridad lo cual es requerimiento de Indeci.
- Pintura de los ambientes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.
- Las luminarias en las salas son obsoletas, están en mal estado y quemadas.
- El piso de la sala de estudiantes no tiene cerámico, el piso pulido esta fisurado.
- Los techos de los ambientes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA se encuentran colmatados con ramas de árboles y suciedad.

➤ **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**

- La edificación no cuentan con extintores.
 - Los pasillos de los ambientes de la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA de la universidad nacional de Piura no cuentan con luces de emergencia.
- No todos los ambientes están debidamente señalizados

➤ **EQUIPO Y MOBILIARIO o IMPLEMENTOS**

- El 50% aproximado de las carpetas por aula se encuentran en mal estado.
- La mayoría de los ambientes no cuentan con cortinas, ocasionando asoleamiento.
- En la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA es deficiente el número de mesas y sillas para la lectura de los alumnos.
- Falta ventilación en los ambientes



8. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

➤ Pabellón:

- Puertas y chapas malogradas: Desmontaje de puertas dañadas; Pintado de puerta con barniz, medidas 1.87 x 2.10 (talleres).
- Instalación de cerámico 0.30 x 0.30m en la sala de estudiantes.
- Pintura de paredes exteriores en mal estado: Pintado de paredes exteriores con pintura látex.
- Pintura de paredes interiores en mal estado: Pintado de paredes interiores con pintura látex.
- Fluorescentes rotos y obsoletos: Desmontaje de luminarias dañadas; suministro e instalación de fluorescentes en aulas.
- Los ambientes no están debidamente señalizados: Suministro e instalación de láminas de señalización de seguridad en zonas requeridas (salida, peligro eléctrico, escaleras, extintores, zona segura).
- Suministro e instalación de extintores en los pasillos.
- Las ventanas y mamparas existentes son de vidrio crudo y no cuentan con lámina de seguridad: Laminado de vidrio crudo en ventanas y mamparas.
- Los pasillos no tienen luces de emergencia, tampoco punto de tomacorriente para su instalación: Suministro e instalación de luces de emergencia en pasillos y aulas.
- Deficiente ventilación de ambientes de estudio: Suministro e instalación de ventiladores de los ambientes de la LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA.



Universidad Nacional de Piura

- La mayoría de los ambientes no cuentan con cortinas, ocasionando asoleamiento: Instalación de cortinas en todos los ambientes.
- Techo con pequeñas filtraciones: Limpieza de techo; desmontaje de plancha de cobertura existente; cobertura

9. PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD

El presupuesto del proyecto asciende a la suma de S/. 626,374.90 (UN SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 90/100 NUEVOS SOLES incluido el IGV, con precios vigentes del mes de Octubre del 2017.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

Treinta días (30) calendario a partir del adelanto directo.



Universidad Nacional de Piura

PLANILLA DE METRADOS



Universidad Nacional de Piura

PRESUPUESTO DE OBRA



Universidad Nacional de Piura

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD



Universidad Nacional de Piura

PRESUPUESTO ANALÍTICO



Universidad Nacional de Piura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Universidad Nacional de Piura

PLANOS



Universidad Nacional de Piura

ANEXOS



Universidad Nacional de Piura

PANEL FOTOGRAFICO